

A.1. Générateur relié au réseau

A.1. Fonctionnement nominal

A.1.1. $g = \frac{1500 - 1530}{1500} = -2\% = g$

A.1.2. $I_n = \frac{P}{\sqrt{3} U \cos \varphi} = \frac{-660 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \times 690 \times \cos 152} = 625 \text{ A} = I_n$

A.1.3. $P_{js} = \frac{3}{2} R_A I_n^2 = \frac{3}{2} \times 9,6 \cdot 10^{-3} \times 625^2 = 5633 \text{ W} = P_{js}$


A.1.4. $P_{em} = P_m - P_{js} - P_{fs} = -660 - 5,6 - 4 = -669,6 \text{ kW} = P_{em}$

$P_{jr} = g P_{em} = 13,4 \text{ kW} = P_{jr}$

A.1.5. $P_{mec} = P_{em} - P_{jr} = -669,6 - 13,4 = -683 \text{ kW} = P_{mec}$

et $P_a = P_{mec} - P_m = -687 \text{ kW} = P_a$

A.1.6.



A.1.7 $f_r = g \times f = 0,02 \times 50 = 1 \text{ Hz} = f_r$

$p_m = 2 \times \frac{1500}{60} = 25 \times 2 = 50 \text{ Hz}$

A.1.8. les pertes fer sont proportionnelles à la fréquence du courant rotorique (1Hz)
faible \Rightarrow pertes fer rotoriques négligeables.

A.1.9.

$$P_{\text{mecc}} = T_a \Omega$$

2/

$$T_{\text{em}} = \frac{-683 \cdot 10^3}{1530 \times \frac{2\pi}{60}} = \boxed{-4262 \text{ Nm} = T_{\text{em}}}$$

A.II

Modélisation de la machine

A.II.1 si à vide $n_s \approx n \Rightarrow g=0 \Rightarrow R/g \rightarrow \infty \Rightarrow$ le courant ne va que dans $L_m \Rightarrow$


$$X_m = \frac{V}{I} = \frac{690/\sqrt{3}}{215} = \boxed{1,85 \Omega = X_m}$$

A.II.2. Rotor bloqué $\Rightarrow g=1$

* la puissance n'est absorbée que par $R/g = R$

$$\Rightarrow P = 13,2 \text{ kW} = 3RI^2 \Rightarrow R = \frac{13,2 \cdot 10^3}{3 \times 530^2} = \boxed{12 \text{ m}\Omega = R}$$

* On peut modéliser la machine par ce modèle



où $V_{cc} = Z I = \sqrt{(L\omega)^2 + R^2} \times I$

$$\Rightarrow Z = \frac{V_{cc}}{I}$$

$$\Rightarrow (L\omega)^2 = \left(\frac{V_{cc}}{I}\right)^2 - R^2$$

$$L = \frac{1}{\omega} \sqrt{\left(\frac{V_{cc}}{I}\right)^2 - R^2}$$

$$L = \frac{1}{2\pi \times 50} \sqrt{\underbrace{\left(\frac{103/\sqrt{3}}{530}\right)^2}_{0,1} - 0,012^2} = 0,3 \cdot 10^{-3}$$

$$\Rightarrow \boxed{L = 0,3 \text{ mH}}$$

$$X = \sqrt{\left(\frac{V_{cc}}{I}\right)^2 - R^2} = \boxed{0,10007 \Omega = X}$$

A.II.3

$$P_{R/g} = \frac{R}{g} I^2$$



$$\text{ou } I = \frac{V}{\sqrt{X^2 + (R/g)^2}}$$

$$\Rightarrow \boxed{P_{R/g} = \frac{R}{g} \frac{V^2}{X^2 + (R/g)^2}}$$

\Rightarrow Comme $P_{R/g}$ est la seule puissance active au rotor


la puissance électromagnétique est $P_{\text{em}} = 3 P_{R/g} - 3 P_j$

donc la somme des trois puissance consommée par R/g auxquelles on soustrait les pertes joules rotatoires



$$\Rightarrow P_{em} = 3P_{R/g} = \frac{3R}{g} \frac{V^2}{X^2 + (R/g)^2}$$

$$\begin{cases} P_{jr} = 3R \frac{V^2}{X^2 + (R/g)^2} = (g P_{em}) \\ P_u = 3R \left(\frac{1-g}{g}\right) \frac{V^2}{X^2 + (R/g)^2} = P_{em}(1-g) \end{cases}$$



A.II.4. $C_{em} = \frac{P_{em}}{\Omega_s} = \frac{3R}{g\Omega_s} \frac{V^2}{X^2 + (R/g)^2}$

$$C_{em} = \frac{3R V^2 / \Omega_s}{gX^2 + R^2/g}$$

$$\Rightarrow * K = \frac{3V^2 R}{\Omega_s} = \frac{3 \times \left(\frac{690}{\sqrt{3}}\right)^2}{1500 \times 2\pi/60} \times 0,014$$

$$K = 42,4$$

$$* b = X^2 = 0,106^2 \Rightarrow b = 11,2 \cdot 10^{-3}$$


$$* a = R^2 = 0,014^2 \Rightarrow a = 2 \cdot 10^{-4}$$

A.II.5. si g est faible

gX^2 est à comparer à $R^2/g \Rightarrow \frac{0,05 \times 11,2 \cdot 10^{-3}}{56 \cdot 10^{-4}} \ll \frac{2 \cdot 10^{-4} / 0,05}{4 \cdot 10^{-3}}$

$$\Rightarrow C_{em} = \frac{3V^2 R / \Omega_s}{R^2/g} = g \frac{3V^2}{R\Omega_s} = C_{em} = g \times \frac{3 \times \left(\frac{690}{\sqrt{3}}\right)^2}{0,014 \times 1500 \times 2\pi/60} \Rightarrow C_{em} = 216 \cdot 10^3 \times g$$

A.II.6. si $g = 0,03$ alors $C_{em} = 6494 \text{ Nm}$



A.II.7 pour $g = -2\%$ ($n = 1530 \text{ tr/min}$)

alors $C_{em} = -4330 \text{ Nm}$

A. III. Démarrage de l'éolienne

A. III. 1 $I = \frac{V}{L\omega} = \frac{690/\sqrt{3}}{0,32 \cdot 10^{-3} \times 2\pi \times 50} = \boxed{3962 \text{ A} = I_{\text{dém}}}$

A. III. 2 $v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$

A. III. 3. $\frac{1}{L} V\sqrt{2} \sin \omega t = \frac{di(t)}{dt}$

$$i(t) = \frac{V\sqrt{2}}{L} \int_{\alpha}^t \sin \omega t dt + c e^{-t/\tau}$$

$$i\left(\frac{\alpha}{2\pi} T\right) = 0$$

$$i(t) = \frac{V\sqrt{2}}{L} \left[-\frac{1}{\omega} \cos \omega t \right]_{\alpha}^t + c e^{-t/\tau} \quad i(0) =$$

$$i(t) = -\frac{V\sqrt{2}}{L\omega} \cos \omega t + \frac{V\sqrt{2}}{L\omega} \cos \alpha + c e^{-t/\tau}$$


A l'amorçage

$$i\left(\frac{\alpha}{2\pi} T\right) = 0$$

$$i\left(\frac{\alpha T}{2\pi}\right) = \underbrace{-\frac{V\sqrt{2}}{L\omega} \cos \frac{2\pi}{T} \frac{\alpha T}{2\pi} + \frac{V\sqrt{2}}{L\omega} \cos \alpha}_{0} + c e^{-t/\tau} = 0 \Rightarrow c e^{-t/\tau} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{i(t) = \frac{V\sqrt{2}}{L\omega} (\cos \alpha - \cos \omega t)}$$

A. III. 4.




DELIMITER ET HACHURER LES INTERVALLES OU LES THYRISTORS SONT PASSANTS

A.III.5. $\alpha = \pi/2$

$$i(t) = \frac{V\sqrt{2}}{L\omega} (\cos \pi/2 - \cos \omega t) = \frac{V\sqrt{2}}{L\omega} \cos \omega t = i(t)$$

DOCUMENT RÉPONSE DR2b




DELIMITER ET HACHURER LES INTERVALLES OU LES THYRISTORS SONT PASSANTS

$$I_0 = \frac{V}{L\omega} = \frac{690/\sqrt{3}}{0,32 \cdot 10^{-3} \times 2\pi \times 50} = 3962 = I_0$$

A.III.6.



$$\left. \begin{array}{l} I = 1570 \text{ A} \\ I_0 = 3960 \text{ A} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{I}{I_0} = 0,396$$

On lit $\alpha = 120^\circ$



B) Fonctionnement autonome

B.I.1 U_{AB} est conditionné par l'état des interrupteurs K_1, K_4 et K_3, K_6
 U_{CA} " " " " " " K_1, K_4 et K_2, K_5



B.I.2. $U_{AB} - U_{CA} = V_{AN} - \underbrace{V_{BN} - V_{CN}}_{+V_{AN}} + V_{AN}$

$\Rightarrow U_{AB} - U_{CA} = 3V_{AN}$
 $\Rightarrow \boxed{V_{AN} = \frac{1}{3} (U_{AB} - U_{CA})}$

B.I.3. $V_f = \frac{690}{\sqrt{3}} V = \frac{\sqrt{2} E}{\pi} \Rightarrow E = \frac{\pi \times 690}{\sqrt{2} \sqrt{3}} = \boxed{884. = E}$

B.I.4. $V_{AN} = \sqrt{\frac{\frac{E^2}{9} \times 2T/3 + \frac{4E^2}{9} \times T/3}{T}} = E \sqrt{\frac{1}{9} \times \left(\frac{2}{3} + \frac{4}{3}\right)} = \frac{E}{3} \sqrt{2}$

$\boxed{V_{AN} = \frac{E \sqrt{2}}{3} = 417. V}$

B.I.5.

7/


$$P_{ch} = 3 (V_{AN}) I_{ch} \cos \varphi_{ch}$$

$$P_{ch} = 3 \frac{\sqrt{2}}{\pi} E I_{ch} \cos \varphi_{ch}$$

Comme il n'y a pas de pertes $P_{ch} = E \langle i_E \rangle$

$$\Rightarrow \langle i_E \rangle = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} I_{ch} \cos \varphi_{ch}$$

B.II Echanges d'énergie



B.II.1 : Un bilan des puissances est nécessaire (tout est en convention récepteur)

$$P_{ond} = -P_{pc} = +160 \text{ kW}$$

$$Q_{ond} = -Q_{pc} = -357 - 500 \tan(\arccos 0,85) = -666,8 \text{ kVAR}$$

$$\Rightarrow S_{ond} = \sqrt{P_{ond}^2 + Q_{ond}^2} = 686 \text{ kVA}$$

$$\Rightarrow I_A = \frac{S_{ond}}{\sqrt{3} U} = 573 \text{ A} = I_A$$

B.II.2. $P_{ond} = 885 \times \langle i_E \rangle \Rightarrow \frac{160000}{885} = 181 \text{ A} = \langle i_E \rangle$

La batterie consomme $P > 0 \Rightarrow$ la batterie se charge.

B.II.3. De la même manière.

$$P_{ond} = +278 + 500 = -222 \text{ kW}$$

$$Q_{ond} = -275 - 500 \tan(\arccos 0,85) = -585 \text{ kVAR}$$

$$\Rightarrow S_{ond} = 625 \text{ kVA}$$

$$\Rightarrow I_A = \frac{S_{ond}}{\sqrt{3} U} = \frac{625 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \times 690} = 523 \text{ A} = I_A$$

$$\langle i_E \rangle = \frac{P_{ond}}{885} = \frac{222000}{885} = 251 \text{ A} = \langle i_E \rangle$$

La puissance trouvée (en convention récepteur) est négative donc la batterie se comporte comme un générateur et se décharge.

B.II.4. pour 10h : $Q = 251 \times 10 = 2510 \text{ A.h} = Q$

Pour recharger la batterie, il édième fournissant 160 kW en régime nominal.

$$\Rightarrow \text{il faut } h = \frac{Q \times E}{P_{ond}} = \frac{2510 \times 885}{160000} = 13,8 \text{ h} = h$$