

Amélioration du fonctionnement d'une scie

A) Etude de la machine asynchrone

A.1 fonctionnement électromécanique:

1) fréquence de synchronisme 1500/min d'où $p=2$

2) $g = \frac{1500 - 1455}{1500} = 3\%$

3) $P_{an} = \frac{P_u}{\eta} = \frac{22000}{0,933} = 23580 \text{ W} \approx 23,6 \text{ kW}$

4) $P_{an} = 3 \sqrt{3} V I_n \times k_2$ avec $k_2 = \cos \varphi$ en sinusoïdal

5) $I_n = \frac{P_{an}}{3 \sqrt{3} V k_2} = 40,2 \text{ A}$

6) $C_{un} = \frac{P_u}{\omega} = \frac{22000}{2\pi \times 1455/60} = 144,4 \text{ N.m}$

6pts

A.2 modèle équivalent d'une phase du stator


1) a) $\frac{P_{as}}{3} = \frac{V^2}{R_f}$ $R_f = \frac{V^2}{P_{ao}/3} = \frac{230^2}{300} = 176,3 \Omega$

R_f résistance "fictive" qui correspond aux pertes fer.

$Q_{ao} = P_{ao} \cdot \tan \varphi_0 = 6973 \text{ var}$ $X_f = L_f \cdot \omega = \frac{V^2}{6973/3} = 22,8 \Omega$

X_f réactance de magnétisation du moteur asynchrone

b) $I_{Rf} = \frac{V}{R_f} = 1,3 \text{ A}$ $I_{Lf} = \frac{V}{X_f} = 10,1 \text{ A}$



12pts

3) $P_t = P_a - P_{ao} = 22,7 \text{ kW}$

4) $P_t = 3 \frac{R}{s} I_R^2 \Rightarrow R = \frac{P_t \times s}{3 I_R^2}$

5) $R = 0,189 \Omega$

6) $I_R = \frac{V}{\sqrt{\left(\frac{R}{s}\right)^2 + X^2}}$

7) $X = \sqrt{\left(\frac{V}{I_R}\right)^2 - \left(\frac{R}{s}\right)^2}$

$X = \sqrt{\left(\frac{230}{34,7}\right)^2 - \left(\frac{0,189}{0,03}\right)^2}$

$X = \sqrt{6,63^2 - 6,3^2} = 2,07 \Omega$

$$8) I = \frac{V}{\sqrt{X^2 + \left(\frac{R}{g}\right)^2}} \text{ avec } g=1$$

$$I = \frac{250}{\sqrt{2,16^2 + 0,188^2}} = \boxed{106A} \quad (1)$$

A.3 Couple électromagnétique:

$$1) C_e = \frac{P_u}{\Omega} = \frac{P_k}{\omega_0/p} = \boxed{p \cdot \frac{P_k}{\omega_0}} \quad (1)$$

$$2) P_k = 3 \frac{R}{g} \cdot \frac{V^2}{\left(\frac{R}{g}\right)^2 + X^2} \quad (1)$$

$$3) C_e = \frac{P_k}{\Omega_A} = p \frac{P_k}{\omega_0} = 3p \times \frac{R}{g \omega_0} \times \frac{V^2}{\left(\frac{R}{g}\right)^2 + X^2} = (1)$$

$$4) C_e = 3p \frac{R}{\omega_0} \times \frac{V^2}{\frac{R^2}{g} + X^2 g} \quad \text{avec } 3p \frac{R}{\omega_0} = 3,59 \cdot 10^{-3}$$

$$R^2 = 35,3 \cdot 10^{-3} \quad \text{et } X^2 = 4,67 \quad (1)$$

$$\text{d'où la valeur de } C_e = 3,59 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{V^2}{\frac{35,3 \cdot 10^{-3}}{g} + 4,66 g} \quad (1)$$


5) au démarrage $g=1$.

$$C_e = 3,59 \cdot 10^{-3} \times \frac{230^2}{35,3 \cdot 10^{-3} + 4,66} = \boxed{40,4 \text{ Nm}} \quad (1)$$

6) C_{max} est obtenu pour g_{max} tel que $\frac{3,5,3 \cdot 10^{-3}}{g_{max}} = 4,66 g_{max}$
 d'où $g_{max} = \sqrt{\frac{35,3 \cdot 10^{-3}}{4,66}} = 0,087 = \underline{8,7\%}$ (1)

$$7) C_{max} = \underline{234 \text{ Nm}} \quad (1)$$

8)



(B) Démarrage et arrêt avant modification:

B1 Démarrage:

B11 $I_R = 40A$ au démarrage

$I_R = \frac{V}{\sqrt{R'^2 + X^2}}$ car $g=1$ au démarrage

① $R' = \sqrt{\left(\frac{V}{I_R}\right)^2 - X^2} = \sqrt{5,75^2 - 2,16^2} = \boxed{5,33 \Omega}$

B12 Couple de démarrage

4pts

① $C = \frac{0,102}{23,4 + 4,66} \times \frac{230^2}{420} = \boxed{163 \text{ Nm}}$

B2 Arrêt

B21 on a $J \frac{d\Omega}{dt} = -C_r$ d'où $\frac{d\Omega}{dt} = -\frac{C_r}{J}$ ①

B22 $-J \frac{\Delta\Omega}{\Delta t} = C_r = 21,5 \times \frac{2\pi \times 1490/60}{420} = 7,99 \text{ Nm}$

d'où $\boxed{C_r = 8 \text{ Nm}}$ ①

(C) Démarrage et arrêt après modification

$\frac{C_1}{1}$

8pts




Figure 8

C12 $v_r^2 = \frac{\int_{\varphi}^{\pi} \hat{v}^2 \sin^2 \theta d\theta}{\pi}$

① $v_r = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\varphi}^{\pi} \hat{v}^2 \sin^2 \theta d\theta}$

C13 $\varphi = 0$ $v_r = v = \underline{230V}$ ④,5

$\varphi = 180^\circ$ $v_r = \underline{0}$ ③

C2 Démarrage de la scie

C21 On sait que $R_e = 3,59 \cdot 10^{-3} \times \frac{\sqrt{2}}{35,3 \cdot 10^{-3} + 4,66g}$

0,5 On pourra faire varier V en fonction de ω pour avoir le couple voulu pour une vitesse de rotation donnée

C22 A la mise sous tension il faut avoir aucune tension aux bornes du moteur donc être à

① $\psi = 180^\circ$. Ensuite on diminue ψ pour avoir une tension et un couple suffisant pour démarrer

C3 Arrêt de la scie

1
$$J \frac{d\Omega}{dt} = -C_f - C_v$$
 0,5

2 On veut obtenir $t_1 = 45$ s.

$$C_f = -J \frac{\Delta\Omega}{\Delta t} - C_v = 21,5 \times \frac{2\pi \times \frac{1490}{60}}{45} - 8$$

On trouve $C_f = 66,5 \text{ Nm}$

①